




LEGENDA		
	Limiti sottobacino	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE		
	A1.1	Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti
	A1.6	Ripristino della officinalità idraulica delle luci di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati con rimozione del materiale litide da ridistribuire preferibilmente in alveo, e di altri materiali da portare a discarica autorizzata
	A1.7	Manutenzione di difese spondali esistenti
	A1.11	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprese di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
	A2.18	Interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R
		Lavori straordinari non rientranti nel PMO da segnalare alle autorità competenti





UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)
Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA

1° LOTTO – anno 2016
PROGETTO ESECUTIVO

**SOTTOBACINO 3
TORRENTE CHIUSELLA**

**ELABORATO 3C
scala 1:10.000**

CARTOGRAFIA D'INQUADRAMENTO

PROGETTISTA
Dot.ssa For. Isabella Ballauri del Conte
Via G. Sausino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@iscall.it
PEC: isabella.bdc@pap.sicurezza postale.it

luglio 2016