Committente:

COMUNE DI TRAUSELLA

- PROVINCIA DI TORINO -

Oggetto:

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

ELABORATI GEOLOGICI

redatti secondo le prescrizioni della Circolare P.G.R. 8.05.96 n. 7/LAP, della relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, della D.G.R. n° 45-6566 del 15.07.02, della D.G.R. n° 31-1844 del 07.04.11 e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

SCALA: 1:10.000

GB02_A

Identificazione elaborato	Ambito		Tipologia		Commessa	n° elaborato	
GC10307GB02_A	G		C		103/07	G	B02_A

Dati Progettisti

Geol. Edoardo Rabajoli

GEO sintesi Associazione tra Professionisti
Corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino
tel. 0113913194 - fax 0113470903
e-mail: info@geoengineering.torino.it

Rev.	Redatto	Verificato	Validato	Data	Timbri e firme
1	Geol. T. Barbero	Geol. E. Rabajoli	Geol. E. Rabajoli	05-08	
2	Geol. T. Barbero	Geol. N. Quaranta	Geol. E. Rabajoli	05-11	
3	Geol. T. Barbero	Geol. N. Quaranta	Geol. E. Rabajoli	01-12	

Il Responsabile del procedimento — FIRMA

File: GC10307GB02_A.pdf



LEGENDA

DISSESTI DI NATURA TORRENTIZIA

- EeA — Dissesto torrentizio areale a intensità/pericolosità molto elevata (EeA)
- EmA — Dissesto torrentizio areale a intensità/pericolosità media/moderata (EmA)
- EeL / EbL / EmL — Asta torrentizia caratterizzata da dissesti lineari a intensità/pericolosità molto elevata (EeL) (con la linea rossa tratteggiata è indicato il tratto in erosione spondale sul T. Chiusella), elevata (EbL) e media/moderata (EmL)
- Cae — Conoide a pericolosità molto elevata (Cae) senza interventi di sistemazione (Cae1)
- Cab — Conoide a pericolosità elevata (Cab) senza interventi di sistemazione (Cab1) o con interventi di sistemazione efficaci (Cab2)
- Cam — Conoide a pericolosità media/moderata (Cam) senza interventi di sistemazione (Cam1)

DISSESTI DI NATURA GRAVITATIVA: FRANE

- FA1 / FQ1 — Crollo in roccia, attivo (FA1), quiescente (FQ1); il retino indica il settore di accumulo
- FS3 — Scivolamento rotazionale, stabilizzato (FS3)
- FA5 / FQ5 — Colamento lento, attivo (FA5) e quiescente (FQ5)
- FQ6 — Colamento veloce, quiescente (FQ6)
- FQ8 — Deformazione gravitativa profonda di versante, quiescente (FQ8)
- FQ9 / FS9 — Frana per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale,: quiescente (FQ9) e stabilizzata (FS9)
- FQ10 — Movimento gravitativo composito, quiescente (FQ10); il retino indica il settore di accumulo
- Frana coinvolgente i terreni di copertura non cartografabile alla scala di rappresentazione adottata

DISSESTI DI NATURA GRAVITATIVA: VALANGHE

- Ve1 — Area soggetta a valanghe ricorrenti (Tr < 30 anni) altamente o moderatamente distruttive, o valanghe rare (Tr > 30 anni) altamente distruttive, senza interventi di sistemazione (Ve1)
- Vm1 — Area potenzialmente soggetta a valanghe rare (Tr > 30 anni) moderatamente distruttive, senza interventi di sistemazione (Vm1)

ELEMENTI MORFOLOGICI, IDROGRAFICI E AMMINISTRATIVI

- Presenza di acqua entro l'alveo del T. Chiusella al momento delle riprese aeree
- a / b / c — Elemento della rete idrografica secondaria: alveo naturale (a), tratti regimati a cielo aperto (b), tratti regimati intubati (c)
- Settore soggetto a ritenzione idrica e/o ristagno delle acque meteoriche
- 3 — Ciglio di scarpata di superficie terrazzata e altezza minima espressa in metri
- 3 — Rilevato stradale e altezza espressa in metri
- Confine del territorio comunale desunto dalla cartografia catastale